



Joy 3XL (P1708 32 перепад\_en. 06.06.18.)

l.e. 27.06.2018.

Свободные концы : Joy 2

Схема подсоединения строп:

- I - A1,A2
- II - A3
- III - B1,B2,B3,St
- IV - C1,C2,C3
- клеванта - К