



Схема подсоединения строп:

- I - A1,A2
- II - A3
- III - B1,B2,B3,St
- IV - C1,C2,C3
- K - клеванта

Toy S (A2012_25 lns4 перепад. 04.03.2022)
 l.e. 09.03.2022

К Свободные концы : Тоу