



Схема подсоединения строп:

- I - A1,A2
- II - A3
- III - B1,B2,B3,St
- IV - C1,C2,C3
- K - клеванта

Toy XS (A2012\_23 lns4 перераб. 04.03.2022)  
 l.e. 09.03.2022

К Свободные концы : Тоу