


b - базовая точка для измерения перепадов по нерв.

□* - перепады в режиме полного акселератора



Ray S (C2405_22_1 Ins2 перепад. 28.02.2025)
l.e. 06.04.2025

Свободные концы: Ray II
Схема подсоединения строп:
I - A1,A2
II - A3,St
III - B1,B2,B3
K - Клеванта