


- | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------|
| <u>3850</u> - 2 DC-120 | <u>3820</u> - 2 DC-100 | <u>390</u> - 6 | <u>870</u> - 2 | <u>2250</u> - 2 DC-060 | | | | |
| <u>4400</u> - 2 | <u>4350</u> - 2 | <u>610</u> - 4 | <u>1180</u> - 4 | <u>2820</u> - 2 | | | | |
| | <u>4440</u> - 2 | <u>690</u> - 4 | <u>1770</u> - 6 | <u>3700</u> - 2 | <u>390</u> - 6 | <u>590</u> - 6 | <u>800</u> - 2 DC-040 | |
| | | <u>780</u> - 2 | <u>1910</u> - 2 | <u>3920</u> - 2 | <u>400</u> - 2 | <u>600</u> - 2 | <u>830</u> - 2 Pripusk | |
| | | <u>790</u> - 8 | <u>1920</u> - 2 | <u>4000</u> - 2 | <u>490</u> - 8 | <u>620</u> - 4 | <u>840</u> - 2 | 60mm |
| | | <u>800</u> - 2 | <u>1930</u> - 2 | <u>4010</u> - 2 | <u>520</u> - 2 | <u>630</u> - 4 | <u>850</u> - 2 | |
| | | <u>850</u> - 2 | <u>2220</u> - 2 | <u>4060</u> - 2 | <u>530</u> - 4 | <u>690</u> - 4 | <u>870</u> - 2 | |
| | | | <u>2230</u> - 2 | <u>4330</u> - 2 | <u>540</u> - 2 | <u>720</u> - 2 | <u>890</u> - 2 | |
| | | | | | <u>580</u> - 2 | <u>730</u> - 2 | <u>990</u> - 2 | |
| | | | | | | <u>750</u> - 2 | <u>1180</u> - 2 | |



Drive 2 15
 (KB1905_15_4. lns2 09.05.19.)
 l.e. 24.06.2019.

