


Scorpion-2-190



Необходимо выполнить:

Ряд 3 Стропа № 3.5 - уменьшить у свободных концов (- 20 мм);
 3.4 - уменьшить у свободных концов (- 20 мм);
 3.3 - уменьшить у свободных концов (- 20 мм);
 3.2 - уменьшить у свободных концов (- 20 мм);
 3.1 - уменьшить у свободных концов (- 20 мм);

Стропа управления отрезок АВ уменьшить (- 20 мм).

Контрольная проверка перепадов:

1.5 - 2.5 = 90 мм	1.5 - 3.5 = 260 мм	3.5 - 4.5 = 240 мм
1.4 - 2.4 = 90 мм	1.4 - 3.4 = 260 мм	3.4 - 4.4 = 240 мм
1.3 - 2.3 = 90 мм	1.3 - 3.3 = 260 мм	3.3 - 4.3 = 240 мм
1.2 - 2.2 = 90 мм	1.2 - 3.2 = 260 мм	3.2 - 4.2 = 240 мм
1.1 - 2.1 = 80 мм	1.1 - 3.1 = 240 мм	3.1 - 4.1 = 220 мм