



Схема подсоединения строп:

- I - A1,A2,A3
- II - B1,B2,B3,St
- III - C1,C2,C3
- IV - D1,D2,D3
- K - клеванта
- K2 - мал. клеванта

Zorro II Plus 36 (Z1004_36 Ins3 perepad. 28.09.16)
 l.e.
 07.11.16.

K

