



Схема подсоединения строп:

- I - A1,A2
- II - A3
- III - B1,B2,B3,St
- IV - C1,C2,C3
- V - D1,D2,D3
- K1 - большая клеv.,
- K2 - внунтенняя,
- K3 - клеv. на II ряде

Z0910_ж perepad. 30.10.09. 2-0*736.00 21.09.0*. l.e.
30.10.09.